

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-99 (ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2325/1-8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 211»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному надзору К.Г. Иванова от 02.09.2015 № 2325, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 часов до 13.00 часов 15 сентября 2015 года, с 12.00 часов до 13.00 часов 21 сентября 2015 года, с 14.00 часов до 15.00 часов 28 сентября 2015 года, совместно с и.о. заведующего МБДОУ № 211 Гончарик Еленой Владимировной, проведена внеплановая проверка МБДОУ № 211, юридический адрес: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Тотмина, 33, адрес фактического осуществления деятельности: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Тотмина, 33.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
2325/1/1	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Жарки» (ном. 11 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на первом этаже здания МБДОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0.8м (фактически 0.72 м).	ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, приме-	01.11.2016

		<p>няются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п.2 примечания п. 4.2 СПиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.</p>	
2325/1/2	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Финалки» (пом. 26 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006г), расположенной на первом этаже здания МБДОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,72 м).</p>	<p>ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п.2 примечания п. 4.2 СПиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.</p>	01.11.2016
2325/1/3	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Незабудки» (пом. 14 согласно тех.паспорта №</p>	<p>ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Феде-</p>	01.11.2016

		тей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. п.2 примечания п. 4.2 СНиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.	
2325/1/5	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Подснежники» (пом. 45 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,57 м).	ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. п.2 примечания п. 4.2 СНиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.	01.11.2016
2325/1/6	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Ромашки» (пом. 28 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,57 м).	ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, ре-	01.11.2016



	<p>04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на втором этаже здания МБ/ОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,57 м).</p>	<p>рального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п.2 примечания п. 4.2 СНиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.</p>	
2325/1/4	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Маки» (пом. 6 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на втором этаже здания МБ/ОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,57 м).</p>	<p>ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных пу-</p>	01.11.2016

		<p>конструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п.2 примечания п. 4.2 СПиП П-А.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.</p>	
2325/1/7	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Одуванчик» (пом. 61 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на первом этаже здания МВ/ЮУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,72 м).</p>	<p>ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п.2 примечания п. 4.2 СПиП П-А.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.</p>	01.11.2016
2325/1/8	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Кодольчик» (пом. 78 согласно тех.паспорта № 04:401/2007-71976 от 28.11.2006), расположенной на первом этаже здания</p>	<p>ч.4 ст.4 № 123-ФЗ: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления</p>	01.11.2016

	МБДОУ № 211 и ведущего непосредственно наружу, менее 0,8м (фактически 0,72 м).	в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч.1 ст. 89 № 123-ФЗ: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. п.2 примечания п. 4.2 СНиП II-A.5-62 : минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	Строительные нормы и правила СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагает-

ся на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору

*СВ*» сентября 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*СВ*» сентября 2015 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)



С.В. Волкова

М.Л.П.\*

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)  
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).